




- 1) Запустите **Setup.exe** и установите ArtCAM 2012.

Драйвера **Sentinel** НЕ устанавливать !




- 2) Перейдите в папку "ArtCAM 2012\ Crack \ArtCAM 2012 SP2" и скопируйте с заменой папки Exes и Exes64 в установленную папку с Арткамом. По умолчанию это C:\Program Files\ArtCAM 2012 . Для Exchange и PostProcessor тоже заменить файлы, инструкции по копированию внутри соответствующих папок в папке Crack.
- 3) В папке " ArtCAM_2012\ArtCAM_Install\Documentation" находятся руководства пользователя и учебные курсы для ArtCAM и Delcam Designer (TrainingCourse DelcamDesigner) и учебные файлы к нему (Designer Training Data).

Совет: после установки арткама по адресу C:\Program Files\ArtCAM 2012\Exes\Language\ru можно найти русскую справку, - это файл ArtCAMUserGuide.chm.

Переименуйте его в ArtCAMProReferenceHelp.chm чтобы у вас по нажатию кнопки F1 в самом Арткаме открывалась русская справка, а не английская.

Delcam Designer

- 1) Установите **PowerSHAPE_2012** и обновление **SP7** к нему. Во время установки выберите только **Designer_shortcut** и, если нужен фотореалистичный рендеринг – **POV-Ray**.



- 2) Установите **PS_Catalogs_2012** и обновление **SP7** к нему.

После установки скопируйте исполняемый файл с заменой из папки ArtCAM 2012\ Crack \PowerSHAPE 2012 SP7 в папку с установленной программой. Инструкция в файле readme.txt

- 3) Если необходимо – установите английскую документацию **PS_Doc_2012** и два учебных пособия (**PS_Tutorial**) для ArtCAM Jewelsmith на английском. Чтобы воспользоваться русской справкой – установите сначала английскую справку и потом разархивируйте содержимое архива PS Doc 2012 Russian по адресу:

Для 32 бит: - C:\Program Files\Delcam\PSDoc12100

Для 64 бит: - C:\ProgramFiles(x86)\Delcam\PSDoc12100